

Informationsbroschüre des Herstellers



= die Informationen des Herstellers sind zu beachten

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen dafür den **WorkPower** – Handschuh **12048 Polar Touch** gewählt zu haben.

Dieses Produkt trägt die „CE“ Kennzeichnung und entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen.

The norm EN ISO 21420:2020 und EN 388:2016 wurden beachtet.

| Artikel | Produktbezeichnung/Name des Produktes, Kurzbeschreibung des Handschuhes | Größe |
|---------|--|--------|
| 12048 | Polar Touch, Obermaterial Nylon, elastischer Handrücken, Tauchung aus PPU, vorne wasserdicht | 8 - 11 |

Erklärung der Prüfungskriterien und bestimmungsgemäße Verwendung:

| Symbol | Prüfungskriterien | Bewertung* | Größen nach EN 420 | |
|---------------------|--|------------|--------------------|-----------------|
| EN 388 4131X | Abriebfestigkeit (1. Stelle von links) | 4 | 4 = Kinder klein | 8 = klein |
| | Schnittfestigkeit (2. Stelle von links) | 1 | 5 = Kinder mittel | 9 = mittel |
| | Weiterreißfestigkeit (3. Stelle von links) | 3 | 6 = Kinder groß | 10 = groß |
| | Stichfestigkeit (4. Stelle von links) | 1 | 7 = mini | 11 = extra groß |
| | Schnitttest (5. Stelle von links) | X | | |
| EN 511 21X | Konvektive Kälte | 2 | | |
| | Kontaktkälte | 1 | | |
| | Wasserdichtheit | X | | |

*1 (niedrig) – 4 (hoch) 0 = nicht erreicht x = nicht getestet

Rechtsvorschriften PSA Verordnung (EU) 2016/425: VERORDNUNG (EU) 2016/425 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 09. März 2016 über persönliche Schutzausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates, ABl. L 81 vom 31.03.2016, S. 51 ff.

Normen und technische Spezifikationen: DIN EN 420:2010-03 Titel (Deutsch): Schutzhandschuhe- Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 420:2003+A1:2009
 Titel (English) Protective Gloves – General requirements and test methods; German version EN 420:2003+A1:2009; DIN EN 388:2017-01 Titel (Deutsch): Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken; Deutsche Fassung EN 388:2016; Titel (Englisch): Protective gloves against mechanical risks; German version EN 388:2016; DIN EN 511:2006-04, Titel (Deutsch): Schutzhandschuhe gegen Kälte Deutsche Fassung EN 511:2006; Titel (English): Protective gloves against cold; German version EN 511:2006

Konformitätserklärung: <http://www.rual-tex.de> <http://www.scheibler-wear.de/service/downloads>

Sie finden auf dem Handschuh oder auf dem Innenetikett des Handschuhes angedruckt folgende Markierungen

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| a) WorkPower Firmenlogo | | |
| b) Produktgruppe | | h) Artikel |
| c) Sicherheitsanforderungen | | e) Bitte Herstellerinformation beachten |
| d) Leistungsstufen | | f) „CE“ Kennzeichnung |
| | | g) Kategorie der „PSA“ |
| | | i) Größe |

Auswahl/Anwendung

Es ist wichtig, dass die Handschuhe für die gestellten Schutzanforderungen und den betreffenden Einsatzbereich geeignet sind.

Die Auswahl der geeigneten Handschuhe muss auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung erfolgen. Eine optimale Schutzwirkung der Handschuhe ist nur gegeben, wenn die Handschuhe in der Größe dem Träger entsprechend ausgewählt wurden.

Verhaltenshinweise/Reinigung/Lagerung/Verfall

Bei Beschädigungen ist die Leistung des Handschuhs nicht mehr erfüllt und er muss ersetzt werden. Darüber hinaus ist die Verfallzeit abhängig vom Grad des Verschleißes, der Nutzung und dem Einsatzbereich.

Um eine längere Dauer zu garantieren, sollte der Handschuh nach dem Gebrauch immer geputzt werden.

Wir raten Ihnen folgende einfache Methoden:

Erdrückstände oder andere Stoffe mit einer Bürste, einem Putzlappen oder einem Spachtel, usw. entfernen.

Waschempfehlung:

In gut gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von extremen Wärmequellen trocknen lassen.

Die Handschuhe sind in trockenen Räumen zu lagern. Möglichst im Karton. Die Handschuhe sind vor jedem Einsatz auf Unversehrtheit zu prüfen.

Beachten Sie bitte, Schutz und Risiko gegen Verletzungen sind nicht gewährleistet, wenn nicht in dieser Kundeninformation genannt. Die Leistungsstufen, welche genannt werden, sind nur gültig für die Handfläche des Handschuhes. Die Leistungsstufen beziehen sich auf die Tests, welche den Bedingungen der anwendbaren Standards entsprechen. Die Handschuhe dürfen nicht mit Feuer in Kontakt kommen.

Verbraucher müssen darauf achten, die Handschuhe nicht bei Arbeiten zu tragen, welche die Gefahr des Hineinziehens durch sich drehende Maschinenteile bergen.

Notifizierte Stelle: (Nummer der notifizierten Stelle: 0598)

SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki - Finnland

Hersteller:

Scheibler Importgesellschaft mbH

Industriestr. 11, 94330 Salching

Tel. 0049 (0) 9421/9627-0

info@scheibler-wear.de www.scheibler-wear.de

Rual-Tex GmbH

Siegenburger Str. 19, 84076 Pfeffenhausen

Tel. 0049 (0) 8782 / 97 89 75

info@rual-tex.de www.rual-tex.de

E – English

Manufacturer's information



= please notice Information of manufacturer

Dear Customer, thank you for choosing our gloves, you have chosen the **WorkPower** – glove **12048 Polar Touch**.

This item bears the "CE" identification and is in accordance with the technical specifications on the regulation (EU) 2016/425 for personal protection equipment.

The norm EN ISO 21420:2020 and the EN 388:2016 were noted.

| Article | Description of glove | Size |
|---------|---|--------|
| 12048 | Polar Touch, outer shell 100% Nylon, elastic back of hand, PPU dipping, on front waterproof | 8 - 11 |

Explanation of test criteria and intended use:

| Symbol | Requirements/Performance Levels | Assessment* | Size according EN 420 | |
|------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| EN 388 | Abrasion resistance (1. from left) | 4 | 4 = Child small | 8 = small |
| | Blade cut resistance (2. from left) | 1 | 5 = Child medium | 9 = medium |
| | Tear strength resistance (3. from left) | 3 | 6 = Child large | 10 = large |
| 4131X | Puncture resistance (4. from left) | 1 | 7 = extra small | 11 = extra big |
| | Cut resistance (5. from left) | X | | |
| EN 511 | Convective Cold | 2 | | |
| | Contact Cold | 1 | | |
| | Waterhightness | X | | |
| 21X | | | | |

*1 (low) – 4 (high) 0=deficiency in output x = not tested

Legal regulations PPE (EU) 2016/425: Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 09th March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EC (Text with EEA relevance)

Norms and technical specifications: DIN EN 420:2010-03 Titel (Deutsch): Schutzhandschuhe- Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 420:2003+A1:2009

Titel (English) Protective Gloves – General requirements and test methods; German version EN 420:2003+A1:2009; DIN EN 388:2017-01 Titel (Deutsch): Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken; Deutsche Fassung EN 388:2016

Titel (English): Protective gloves against mechanical risks; German Version EN 388:2016; EN 511:2006-04,

Titel (Deutsch): Schutzhandschuhe gegen Kälte; Deutsche Fassung EN 511:2006; Titel (English): Protective gloves against cold; German version EN 511:2006

Declaration of conformity: <http://www.rual-tex.de> <http://www.scheibler-wear.de/service/downloads>

Following markings are one the glove or imprinted on the tag inside the glove:

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|
| a) WorkPower Manufacturer's logo | | |
| b) Product group | | h) Article |
| c) Safety requirement | | e) Please note User Information |
| d) Performance level | | f) „CE“ marking |
| | | g) Category of PPE |
| | | i) Size |

Choose /Practice

It is important that the gloves be chosen for the established protection requirements and the corresponding area or use.

A suitable glove must be chosen on the basis of a hazard assessment. The gloves only provide optimal protection if the correct size for the person wearing them has been chosen and they sit securely on the hand

Advise/Cleaning/Storage/Expiry

The glove has to be replaced after it is damaged. In addition, the useful life depends on the degree of wear, and the type and range of use. Please adopt the following simple habits: Remove soil or other substances by using a good brush or cloth. Periodically treat the upper with suitable products.

Washing symbols:

The glove has to be replaced after it is damaged

The gloves must be properly stored, preferably in a cardboard box in a dry space.

The gloves have to be tested before each use concerning intactness.

Please note

The protection against risks or hazards which are not mentioned in this document is not warranted.

The levels of performance mentioned are only valid for the palm of the glove.

These levels of performance are obtained for the testes done according to conditions defined by the applicable standard

The gloves shall not be in contact with fire.

The gloves should not be worn during work when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

Notified body: (Notified body number: 0598)

SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki - Finland

Manufacturer:

Scheibler Importgesellschaft mbH

Industriestr. 11, 94330 Salching

Tel. 0049 (0) 9421/9627-0

info@scheibler-wear.de www.scheibler-wear.de

Rual-Tex GmbH

Siegenburger Str. 19, 84076 Pfeffenhausen

Tel. 0049 (0) 8782 / 97 89 75

info@rual-tex.de www.rual-tex.de